

ACTA DE VISITA

Entidad o usuario donde se desarrolla la visita	Atesa - Relleno sanitario "Parque Ambiental" Palangana		
Departamento	Magdalena	Municipio (s)	Santa Marta
Fecha	10/10/2022.		

INFORMACION BASICA ANTECEDENTES

Visita de control y seguimiento a la operación del relleno sanitario "Parque Ambiental" Palangana.

PARTICIPANTES

Nombre	Entidad	Cargo	Teléfono	E-mail
Angélica Garrido	Corpamag	Ing Ambiental	3004659408	angelica.garrido@corpamag.gov.co
Juliana Diaz Branados	Corpamag	Ing. Ambiental	3186126655	julianadz@hotmaul.com
Jose Coronado	Atesa	Director	3146114042	jcoronado@Atesa.com.co
Laura Gamero Ariña	ATESA	Analista Ambiental	3003439160	Lgamero@atesa.com.co

DESARROLLO DE LA VISITA

El día 10 de octubre de 2022 se llevó a cabo visita de control y seguimiento al relleno sanitario "Parque Ambiental" Palangana. La visita fue atendida por el Director del relleno sanitario. Se realizó recorrido interno evidenciando estado de canales perimetrales, vía interna, señalización nivel de piscinas de lixiviados entre otros aspectos.

La Autoridad Ambiental recomienda:

- asegurar como mínimo 50 cm de borde libre para las piscinas de lixiviado. Teniendo en cuenta la época de fuertes lluvias, se evidenciaron niveles de llenado altos aproximadamente de:
 - piscina 1 = 88% piscina 2 = 84.2% piscina 3 = 89% piscina 4 = 87%
 - piscina 5 = 58%

Asimismo, asegurar dichos niveles mediante el fortalecimiento de la recirculación, bombeo, PTL, entre otras actividades identificadas.

- Fortalecer mantenimiento y limpieza de los canales perimetrales internos y fortalecer papeleo en canales de concreto (zona piscinas 1 y 2), así como en la vía interna (por la zona de la celda de emergencia).
- Asegurar el estado vertical de las chimeneas y su marcación numérica. De igual forma, implementar los quemadores a las chimeneas faltantes.

- Se visitó el área de operación y recolección de residuos; actualmente, la empresa se encuentra disponiendo en el nivel 12 del vaso



ACTA DE VISITA

de disposición. se evidenció bulldozer en operación, así como el equipo de topografía tomando datos. Se observó área de operación descubierta, se recalco por parte de la AA, tener en cuenta el área descubierta permitido por norma de acuerdo con la categoría del relleno.

Durante la visita, se visitó la estación meteorológica ubicada en uno de los cerros internos del relleno sanitario.

Durante el recorrido se observó señalización de los canales Perimetrales, PTL, piscina de lixiviados 1, 2, 3, 4 también se observó señalización de chimeneas. Están próximos a realizar actualización de señalización con logos de ATGSA.



RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

RELACION DOCUMENTOS RECOPIADOS DURANTE LA VISITA

Descripción	Fecha	No. Folios	Observaciones

FIRMAS DE LOS INTERVINIENTES

 Nombre: Jose Coronado CC: 1065007491	 Nombre: CC: Laura Camero Ariza 1.083.031.409
 Nombre: Angelica Garrido CC: 1002880081	 Nombre: Juliana Diaz Granados CC: 113688666